

改善事例

「看板をカエタだけ」

件名 8階健診センター 眼底検査室の出口看板変更	TEL(55072) マツダ病院臨床病理検査室 生理機能検査室	提出日 5 月 22 日
課 / Gr 係 職場		
今までのやり方(問題点および不具合の内容を定量的に記入) 健診科の眼底検査は瞳孔を開くために暗室での実施が必須である。受検者は検査終了後に退室する際、出口が分かりにくく検査者も気に掛ける必要があった。また入口と出口が同一な為、看板と逆方向に退室すると入ってくる受検者と衝突する恐れがある。看板はラミネートしたものをクリップで止めており硬い素材の為、顔に当たって怪我をする恐れがあった。	新しいやり方(実施内容と得られた効果を定量的に記入) ・看板が暗室でも見えやすく 白い布製の看板 に変更したため出口がわかり易くなった。スムーズで安全な入退室が可能になった事で、検査者も入退室に注意を払う必要がなくなり検査に集中でき、より精度の高い検査を行える様になった。 ・看板が見やすくなった為、受診者の衝突リスクが軽減した。 ・硬い看板で怪我をするリスクを減らす事が出来た。	
	〈ふうした点〉 ・暗室でも見えやすい色で看板を作った。 ・人に当たる可能性があるため看板を布で作成した。	

略図

